

# COMMUTATION

Quadro di commutazione Rete/Gruppo elettrogeno  
Mains/Genset switching panel  
Coffret de commutation Courant/Groupe électrogène

kVA 11 → 2000



foto indicative / indicative photos / photos indicatives

## COMMUTATION



### SERIE COMMUTATION

- Fusibili di protezione
- Ingressi:
  - tensione di rete
  - tensione di generatore
  - comando contattore rete
  - comando contattore gruppo
- Uscite
  - utenza
  - alimentazione servizi ausiliari gruppo (230V)
- Comandi:
  - spia blu di segnalazione di presenza rete
  - spia bianca di segnalazione di gruppo presente

### COMMUTATION SERIES

- Protection fuses
- Inputs:
  - mains voltage
  - generator voltage
  - mains contactor command
  - unit contactor command
- Outputs:
  - user
  - unit auxiliary services power supply (230V)
- Commands:
  - mains presence blue indicator light
  - unit presence white indicator light

### SÉRIE COMMUTATION

- Fusibles de protection
- Entrées:
  - tension de secteur
  - tension du groupe électrogène
  - commande contacteur secteur
  - commande contacteur groupe
- Sorties:
  - source
  - alimentation services auxiliaires groupe (230V)
- Commandes:
  - voyant bleu d'indication de présence de tension de secteur
  - voyant blanc d'indication de groupe présent

COD.	MODELLO / MODEL		230V 1~		400V 3N~		L x W x H			kg	box	
			Vdc	max kVA	max A (ac1)	max kVA	max A (ac1)	H mm	L mm			W mm
800.02	CS2	COMMUTATION 2	230	11	50	22	32	340	240	180	4	ABS
800.03	CS3	COMMUTATION 3	230	16	72	31	45	400	300	200	10	METAL
800.04	CS4	COMMUTATION 4	230	22	96	41	60	400	300	200	10	METAL
800.05	CS5	COMMUTATION 5	230	33	144	61	90	400	300	200	13	METAL
800.06	CS6	COMMUTATION 6	230	40	176	75	110	500	400	200	15	METAL
800.07	CS7	COMMUTATION 7	230	46	200	85	125	500	400	200	15	METAL
800.08	CS8	COMMUTATION 8	230	-	-	110	160	700	500	250	36	METAL
800.09	CS9	COMMUTATION 9	230	-	-	138	200	800	600	300	36	METAL
800.10	CS10	COMMUTATION 10	230	-	-	170	250	800	600	300	37	METAL
800.11	CS11	COMMUTATION 11	230	-	-	217	315	800	600	300	41	METAL
800.12	CS12	COMMUTATION 12	230	-	-	275	400	800	600	300	45	METAL
800.13	CS13	COMMUTATION 13	230	-	-	435	630	1500	800	400	69	METAL
800.14	CS14	COMMUTATION 14	230	-	-	550	800	1500	800	500	110	METAL
800.15	CS15	COMMUTATION 15	230	-	-	690	1000	1500	800	500	150	METAL
800.16	CS16	COMMUTATION 16	230	-	-	860	1250	1500	800	500	155	METAL
800.17	CS17	COMMUTATION 17	230	-	-	1100	1600	1500	800	500	160	METAL
800.18	CS18	COMMUTATION 18	230	-	-	1250	1806	1900	1000	800	210	METAL
800.19	CS19	COMMUTATION 19	230	-	-	1550	2240	1900	1000	800	250	METAL
800.20	CS20	COMMUTATION 20	230	-	-	1750	2529	1900	1000	1000	290	METAL
800.21	CS21	COMMUTATION 21	230	-	-	2000	2890	1900	1000	1000	320	METAL